

Приложение № 1
Приказ № 203 от 25.08.2021 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ РК «Феодосийская
санаторная школа-интернат»
А.В. Потанов
« 01 » сентября 2021 г.



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республики Крым «Феодосийская санаторная школа – интернат»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КОРПУСА

лит. В,В1

Адрес: 298105, РК, г. Феодосия, ш Симферопольское, дом 27

2021 год

1. Год постройки - 1962.
2. Общая площадь здания - 2 290,6 кв.м
3. Строительный объем до 10000 м.куб (9643,79 м.куб)
4. Количество ученических мест – 220.
5. Этажность – три в т.ч. подземных – нет.
6. Вид, номер и дата государственной регистрации права: оперативное управление, 90-90/016-90/019/951/2015-9246/1, 10.05.2016 г.
7. Кадастровый номер 90:24:010110:553.
8. Вид отопления – централизованное.
9. Водоснабжение – городская водопроводная сеть.

10. Состояние инженерных сетей:

	Нуждается в ремонте	Работает устойчиво	Находится в неудовлетворительном состоянии
Отопительная система	+		
Водопровод	+		
Канализация	+		
Эл. проводка	+		
Охранно-пожарная сигнализация		+	
СКУД		+	
Аварийное освещение		+	
Речевое оповещение		+	

11. Состояние материальной базы:

	Не соответствует санитарным нормам	Соответствует санитарным нормам	Примечание
Туалетные комнаты		+	нуждаются в ремонте
Спортивный зал		+	нуждается в ремонте
Актный зал		+	нуждается в ремонте
Оконные проемы		частично	нуждаются в замене
Дверные проемы		частично	нуждаются в замене
Полы в коридорах и рекреациях		+	
Полы в классных комнатах		+	частично нуждаются в ремонте
Потолки и стены		+	частично нуждаются в ремонте

12. Обеспеченность оборудованием:

		Укомплектован в соответствии с современными требованиями	Укомплектован недостаточно и не соответствует современным требованиям	Недостающее оборудование
2	3 класс	+		
4	1 класс	+		
5	4 класс	+		
6	Творческая мастерская	+		
7	2 класс	+		
9	Сенсорная комната	+		
10	Кабинет музыки	+		
11	Библиотека	+		
12	Актальный зал	+		
15	Кабинет ОБЖ, информатики	+		
16	Кабинет истории	+		
17	Лингафонный кабинет	+		
18	Кабинет англ. языка	+		
19	Класс	+		
20	Кабинет географии	+		
21	Класс	+		
23	Кабинет математики	+		
28	Спортивный зал	+		
29	Класс	+		
30	Музей	+		
32	Кабинет физики	+		
33	Кабинет литературы	+		
34	Кабинет рус. языка	+		
35	Кабинет химии	+		
	Кабинет технологии			
	Швейная мастерская			

13. Фасад и благоустройство территории:

	Отделка	Состояние			Примечание
		хорошее	удовлет	неудовл	
Фасад	штукатурка		частично		нуждается в ремонте
Территория	асфальт, плитка		частично		нуждается в ремонте

14. Спортивные площадки:

	Состояние			Примечание
	хорошее	удовлет	неудовл	
Футбольное поле		+		нуждается в ремонте
Волейбольная площадка			+	нуждается в ремонте
Спортивная площадка		частично		нуждается в ремонте

Обеспеченность учебных классов соответствующей мебелью и учебными пособиями в процентах к нормативу – 90 %. Санитарные требования соблюдаются.

15. Сведения о технических осмотрах и ремонтах здания учебного корпуса.

Наличие журнала осмотра зданий и сооружений – имеется. Осмотр здания производится комиссией два раза в год – весной и осенью и оформляется актом осмотра. Косметические и несложные текущие ремонты проводятся собственными силами. Капитальные и сложные текущие ремонты проводятся подрядчиками.

	Должность	ФИО	Подпись
Разработал:	зам. директора по АХЧ	Н.Р. Угрюмова	
Согласовано:	юрисконсульт	Е.В. Игнатъев	
	специалист по безопасности	Д.В. Прищепа	
	специалист по охране труда	А.Р. Теплицкий	